



Управление образования Центрального района
Администрации г.Челябинска

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 67 г.ЧЕЛЯБИНСКА
ПРИ ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»**
ул. С. Кривой, д.40, г.Челябинск, 454080, тел./факс (351)263-86-86
e-mail: chelmou-67@yandex.ru, <http://www.chel67.ru>

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

**МАОУ «СОШ №67 г.Челябинска при ЮУрГУ с
углубленным изучением отдельных предметов»**



УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника
Управления образования Центрального
района Администрации города Челябинска
О.С. Виноградова
« 20 » 12 2013г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №67 г.Челябинска при Южно-Уральском государственном университете с углублённым изучением отдельных предметов»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №67 г.Челябинска при ЮУрГУ с углублённым изучением отдельных предметов»
- 1.2. Адрес объекта: 454080, г. Челябинск, ул.Сони Кривой, 40.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Отдельно стоящее здание общей площадью - 5312 кв.м.
— Наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да
- 1.4. Год постройки здания: основного здания - 1933г. - старое здание, 2000г. - пристрой,
последнего капитального ремонта - нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2013 г., капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения, полное юридическое наименование - согласно Уставу:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №67 г.Челябинска при Южно-Уральском государственном университете с углублённым изучением отдельных предметов»
краткое наименование МАОУ «СОШ №67 г.Челябинска при ЮУрГУ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 454080, г.Челябинска, ул.Сони Кривой, 40
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление по делам образования администрации г.Челябинска: Управление образования Центрального района Администрации г.Челябинска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Челябинск, ул.Володарского, 14: пр. Ленина 89.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВИД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВИД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №67 г.Челябинска при Южно-Уральском государственном университете с углублённым изучением отдельных предметов» признать временно недоступным для всех категорий инвалидов (К.О.С.Г.У).

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания по всем основным структурно-функциональным зонам.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Временно недоступно, согласование со специалистами, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Временно недоступно, согласование со специалистами, текущий ремонт
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Временно недоступно, согласование со специалистами, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Временно недоступно, согласование со специалистами, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Временно недоступно, согласование со специалистами, текущий ремонт

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Временно недоступно, согласование со специалистами, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Временно недоступно, согласование со специалистами, текущий ремонт
8	Все юны и участки	Временно недоступно, согласование со специалистами, текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ - _____

в рамках исполнения: _____ :

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4^Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*^

Необходимо согласование с Управлением социального развития Администрации города Челябинска - да.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается
нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

_____ *(наименование сайта, портала)*

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 22 » мая _____ 2013г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 22 » мая _____ 2013г.

3. Решения Комиссии: временно недоступно, текущий ремонт от « 22 » мая _____ 2013г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «СОШ №67
г.Челябинска при ЮУрГУ с углубленным
изучением отдельных предметов»
С.П.Веретенникова
« 22 » _____ 20 13 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 67 Г.ЧЕЛЯБИНСКА
ПРИ ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №67 г.Челябинска при ЮУрГУ с углублённым изучением отдельных предметов»
- 1.2. Адрес объекта: 454080, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, 40
- 1.3. Сведения о размещении объекта: Отдельно стоящее здание общей площадью – 5.312 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да - 10235 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1933/2000 г., последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2013г., капитального - нет
- 1.6. Название учреждения, полное юридическое наименование – согласно Уставу Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №67 г.Челябинска при ЮУрГУ с углублённым изучением отдельных предметов»
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 454080 г.Челябинск, ул.Сони Кривой, 40.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности: образование

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус №4; 123; 15; 64, троллейбус №19; 1; 8; 10; 17, маршрутные такси: № 61, 6, 50, 64, трамвай № 6, 17, 20 до остановки «Алое Поле», автобус №4; 123; 15; 64, троллейбус №19; 1; 8; 10; 17, маршрутные такси: № 61, 6, 50, 64, трамвай № 6, 17, 20 до остановки «Энгельса», для остальных – перейти ул. С.Кривой по пешеходному переходу напротив школы; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки «Алое Поле» - 320м;
от остановки «Энгельса» - 220м;
- 3.2.2 время движения (пешком) - 3-5 мин;
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да;
- 3.2.4 перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером* есть нерегулируемый напротив школы по ул.Сони Кривой и регулируемые светофорами по ул.Энгельса и пр.Ленина.
- 3.2.5 информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет* - нет.
- 3.2.6 перепады высоты на пути: *есть, нет* - нет;
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ № п/п	Категория инвалидов (Вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов п МГНО	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВИД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ па плаге	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1	1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е 2а, 2б, 2в, 2г
2	Вход (входы) в здание	ВНД	4, 5	4а, 4б, 5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 6ж, 6з, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 8а, 8б, 9а, 9б	6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 6ж, 6з, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 8а, 8б, 9а, 9б
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 10е.	10а, 10б, 10в, Юг, Юл, 10с.

			1 Ож. Юз. 10и. 1(к. Юл. Юм	1 Ож. Юз. Юи. Юк. Юл. Юм
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВИД	11	11а. 11б. 11в, 11г. 11д. Не
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВИД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВИД	-	-

** Указывается: ДН-В - доступно полностью всем; ДН-И (К. О. С. Г. У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К. О. С. Г. У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВИД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Признан, недоступным для всех категорий инвалидов (К.О.С.Г.У).

Для принятия решения об адаптации учреждения требуется согласование со специалистами, для рассмотрения возможности альтернативной формы обслуживания по всем основным структурно-функциональным зонам.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № и \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Временно недоступно, согласование со специалистами, текущий ремонт
2	Вход(входы) в здание	Временно недоступно, согласование со специалистами, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Временно недоступно, согласование со специалистами, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Временно недоступно, согласование со специалистами, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Временно недоступно, согласование со специалистами, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Временно недоступно, согласование со специалистами, текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Временно недоступно, согласование со специалистами, текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Временно недоступно, согласование со специалистами, текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по доступности объекта для инвалидов
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ :

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата). прилагается

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №67 г.Челябинска при Южно-Уральском государственном университете с углубленным изучением отдельных предметов»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)^	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию. Территория, прилегающая к зданию (участок)	есть	1	1а, 1б, 1г, 1д, 1е	Отсутствует информационная поддержка на всех путях МПД	все	Необходимо согласование со специалистами	Установка информационных знаков
1.2	Путь(пути) движения на территории	есть	2	2а, 2б, 2в, 2г	- Отсутствует информационная поддержка на всех путях МПД - Неровное асфальтовое покрытие и тротуарная плитка - Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	все	Необходимо согласование со специалистами	- Капитальный ремонт асфальтового покрытия, установка тактильных средств - Текущий ремонт - Установка информационных знаков.
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть			- Отсутствует информационная поддержка на всех путях МПД - Неровное асфальтовое	все	Необходимо согласование со специалистами	- Установка информационных знаков - Ремонт асфальтового покрытия

					покрытие - Бордюры - Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВИД	1,2,3	1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2а, 2б, 2в, 2г, 3	Текущий ремонт, организация альтернативных форм обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не пуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию, недоступна.

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки на всех путях МГН.

2. Необходимо проведение капитального ремонта:

- установка оборудования контрольно-охранными приборами или устройствами;
- установка информационных знаков и пандусов.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №67 г.Челябинска при Южно-Уральском государственном университете с углубленным изучением отдельных предметов»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо дл! инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь(входная)	да	4	4а	- 1,2 м - Порог в дверном проеме - 10 мм; присутствует доводчик, фиксаторы положения двери «открыто-закрыто»	К	Необходимо согласование со специалистами	Реконструкция двери
2.5	Дверь(входная из тамбура)	да	4	4б	- 1,2 м - две -Порог в дверном проеме - нет присутствует доводчик, фиксаторы положения двери «открыто-закрыто»	К	Необходимо согласование со специалистами	Реконструкция двери
2.5	Тамбур	да	5	5	2,0 x 1,3 м	К	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт, организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	вплд	4,5	4а, 4б, 5	Текущий ремонт, организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

• • указывается один из вариантов: не пуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Вход (входы) в здание Недоступна

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГШ на входах в здание.

2. Необходимо проведение текущего ремонта порогов на дверях входных.

3. Установка пандусов.

1. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов; (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 6ж, 6з	6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 6ж, 6з	- Отсутствует информационная поддержка МГН; -Отсутствует предупредительная информация о препятствии (на расстоянии 0,6м от препятствия - визуальная, тактильная) -ширина коридора 2,5м. -зона для СА-мостоятельно о разворота кресла-коляски менее 1,4м	Все С К	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: установка информационных обозначений, установка информации о препятствии Организация альтернативной формы обслуживания
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	7а, 7б, 7в, 7г,7д	7а, 7б, 7в, 7г, 7д	- ширина марша менее 1,3м - поручни высотой более 0,5м, поручни с одной стороны; -ступени высотой более - 0,15м	Все О,С	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт: установка поручней Организация альтернативной формы обслуживания
3.3	Пандус(внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	8а, 8б	8а, 8б	- Дверной проем менее 0,9м. и 1,2м;	К	Необходимо согласование со специалис-	Текущий ремонт: Установка

					- Пороги - нет - Отсутствуют приборы и устройства - Отсутствует информационное обозначение	все	там и	информационного обозначения Реконструкция
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	9а, 9б	9а, 9б, 9в	- Дверной проем 0,9м.; - Пороги более 0,025м - ширина марша лестницы менее 1,3м - поручни высотой более 0,5м, поручни с одной стороны; - ступени высотой более 0,15м; - отсутствует информационное обозначение	К О,С все	-	Текущий ремонт. Установка информационного обозначения Организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 6ж, 6з, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 8а, 8б, 9а, 9б	6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 6ж, 6з, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 8а, 8б, 9а, 9б, 9в	Текущий ремонт. Организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

1. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) недоступны.
2. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МПН на пути движения.
3. Установка пандусов.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №67 г. Челябинска при Южно-Уральском государственном университете с углубленным изучением отдельных предметов»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Групповая (кабинетная) форма обслуживания	есть	10а, 10б, 10в, Юг, Юд, Юл, Юм	10а, 10б, Юв, Юг, Юд, Юл, Юм	- Отсутствуют информирующие обозначения помещений. - Выключатели и розетки на высоте 0,9 и 1,7 м от уровня пола, должны быть 0,8 м - Дверные проемы 0,9м - Пороги	Все К	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Юз, Юи, Юк	Юз, Юи, Юк	- Отсутствуют информирующие обозначения помещений. - Выключатели и розетки на высоте 0,9 и 1,7 м от уровня пола, должны быть 0,8 м - Дверные проемы 0,9м - Пороги	Все К	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	10а, 10б, 10в, Юг, Юд, Юз, Юи, Юк, Юл, Юм	10а, 10б, Юв, Юг, Юд, Юз, Юи, Юк, Юл, Юм	Текущий ремонт. Организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) недоступна

1. Необходимо согласование работ со специалистами для организации альтернативной формы обслуживания.

2. Необходимо проведение текущего ремонта по переносу розеток и выключателей до необходимого уровня.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	10е, 10ж	10е, 10ж	- Отсутствуют информирующие обозначения помещений. - Выключатели и розетки на высоте 0,9 и 1,7 м от уровня пола, должны быть 0,8 м - Дверные проемы 0,9м и пороги - отсутствуют	Все К	Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	ВНД	10е, 10ж	10е, 10ж	Текущий ремонт. Организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не пуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-		-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Челябинска при Южно-Уральском государственном университете с углубленным изучением отдельных предметов»

ц/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.2	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Туалет	есть	11	Па, 116, 11 в, 11 г, И д Не	6,0х2,5 м на первом и втором этажах		Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт. Организация альтернативной формы обслуживания
5.4	Гардероб	есть	12	12а, 12б, 12в, 12г	135,4 кв.м в подвальном помещении		Необходимо согласование со специалистами	Текущий ремонт. Организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	внд	11, 12	Па, 116, 11 в, 11 г, И д Нс, 12а,	Текущий ремонт. Организация альтернативной формы обслуживания

			126, 12в, 12г	
--	--	--	------------------	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиеническое помещение временно недоступно

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №67 г.Челябинска при Южно-Уральском государственном университете с углубленным изучением отдельных предметов»

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Паличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	все	Необходимо согласование со специалистами	
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	все	Необходимо согласование со специалистами	
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	все	Необходимо согласование со специалистами	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

• • указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Системы информации на объекте временно недоступны.

Необходимо согласование со специалистами по установке информационных систем в учреждении.